

23 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 265911/46691/2019

Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου
gl@synigoros.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.Α.Α.
17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος
15351 Παλλήνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Κλεισθένους 35
153 43 Αγία Παρασκευή

Πολεοδομίας Νότιου Τομέα Ανατολικής Αττικής
Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Παλλήνης
Λεωφόρος Μαραθώνος 100,
15351 Παλλήνη

Θέμα: Ζητήματα σύννομης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων στις Αχαρνές

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του *** σχετικά με ζητήματα σύννομης λειτουργίας του συνεργείου οχημάτων *** στις Αχαρνές.

Ειδικότερα, ο αναφερόμενος διαμαρτύρεται για την έντονη ηχορύπανση που δημιουργείται από την εγκατάσταση δυναμόμετρου στον χώρο του ανωτέρω συνεργείου, καθώς και για την επικινδυνότητα χρήσης του μηχανολογικού αυτού εξοπλισμού, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας ΠΕ Ανατολικής Αττικής προέβη σε αυτοψία στον χώρο του συνεργείου, στις 04.06.19, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη δυναμομέτρου ΜΑΝΑ Ips 3000, ανεμιστήρα και πλυστικού μηχανήματος. Περαιτέρω, διεξήγαγε ηχομέτρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν λειτουργούσε το δυναμόμετρο, ενώ το πλυστικό μηχάνημα λειτουργούσε χωρίς εκτόξευση νερού. Μολαταύτα διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 21,30 dB από την επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου που είναι τα 50 dB για τις περιοχές γενικής κατοικίας.

Επίσης, το Τεχνικό Τμήμα της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ.: 474789/21.08.19 έγγραφο προς την επιχείρηση *** με την οποία ζητούσε την άμεση αποξήλωση του δυναμόμετρου δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει νόμιμο πλαίσιο για τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως απαιτείται με την παρ.



3 του αρθρ.8 του ν. 3710/08, για τη τοποθέτηση και λειτουργία των συσκευών και συστημάτων δυναμομέτρησης. Περαιτέρω, ζητείται η προσκόμιση, εντός 30 ημερών, των δικαιολογητικών για το μηχάνημα πλύσης (νέα σχεδιαγράμματα συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες νέες Π.Π.Δ) καθώς δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας που να περιλαμβάνει τον νέο εξοπλισμό, καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος ότι πλέον τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι από το φωτογραφικό υλικό το οποίο προσκομίσθηκε προκύπτει η κατασκευή μεταλλικής διαχωριστικής κατασκευής στα όρια του γηπέδου του συνεργείου, η οποία όπως ενημερωθήκαμε από τον αναφερόμενο, τοποθετήθηκε ως μέσο ηχομόνωσης.

Αναφορικά με τη δημιουργία θορύβου στην παρ. 3.4 του παραρτήματος Γ1 της ΚΥΑ 52891/30-09-2013 προβλέπονται τα εξής: «3.4.1. Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του συνεργείου δεν πρέπει υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου. 3.4.2 Να γίνουν οι απαραίτητες ηχομονώσεις ή/και τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων στο μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος να μην υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια. ..». Αναφορικά με το χώρο λειτουργίας συνεργείων με το αρθρ. 2 παρ. 1 του ΠΔ 78/88 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 38/96, ορίζεται ότι το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή, μέσα στην οποία επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η ίδρυση και μετεγκατάσταση συνεργείων.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τα κάτωθι:

1. Η Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής να μας γνωστοποιήσει τα νομιμοποιητικά στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης (αναγγελία έναρξης λειτουργίας κλπ). Επίσης, παρακαλούμε να ενημερωθούμε για την πορεία της υπόθεσης και συγκεκριμένα εάν κατατέθηκαν από την ανωτέρω επιχείρηση τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 474789/21.08.19 έγγραφο και εάν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες, ήτοι η αποξήλωση της συσκευής δυναμομέτρησης.

2. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ανατολικής Αττικής παρακαλείται να πραγματοποιήσει νεότερη αυτοψία στην επιχείρηση προκειμένου να διαγνώσει, εκ νέου, τα επίπεδα του θορύβου, όπως επίσης και αν τηρούνται οι ΠΠΔ και όσα ζητήθηκαν για τη σύννομη λειτουργία αυτής με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 474789/21.08.19 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνίας της ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

3. Από την Πολεοδομία Ανατολικού Τομέα Αττικής ζητείται ενημέρωση σχετικά με το εάν είναι επιτρεπτή, στη συγκεκριμένη θέση, η εγκατάσταση της εν λόγω επιχείρησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις χρήσεις γης του Σχεδίου Πόλης. Επίσης, παρακαλείται να προβεί σε αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό είναι σύμφωνο με την οικοδομική του άδεια και να μας πληροφορήσει εάν η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται από αυτήν.

Σε αναμονή των ενεργειών και εγγραφών απαντήσεών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη



Κοινοποίηση:

- ***